

Link do produktu: <https://www.farma-malecki.pl/dysza-rotacyjna-hunter-mp-rotator-3000-210-270-8-2-m-p-921.html>



DYSZA ROTACYJNA HUNTER MP ROTATOR 3000 210-270° (8,2 m)

Cena brutto	40,59 zł
Cena netto	33,00 zł
Numer katalogowy	MPD3000-210MIL
Producent	HUNTER
promień (radius)	do 10 m

Opis produktu



Dysza Hunter MP Rotator 3000 210-270° (8,2 m)

MP Rotator jest rewolucyjną, wielostrumieniową, zraszającą dyszą kompatybilną z głowicami deszczującymi wszystkich firm powszechnie znanych na rynku. MP Rotator zużywa mniej wody, a jednocześnie - dzięki strumieniowi odpornemu na podmuchy wiatru - zapewnia bardziej równomierne nawodnienie zraszanej powierzchni.

MP Rotator nie przyczynia się do powstawania mgły towarzyszącej dużemu ciśnieniu, natomiast wielokrotny strumień daje większe pokrycie i mniejsze dawki niż pojedynczy strumień ze zraszacza turbinowego. Ponadto jest bardziej niezawodny przy niskich kosztach niż zraszacz turbinowy. MP Rotator jako pojedyncza dysza, umożliwia jednoczesną regulację opadu i promienia zraszania.

Regulowana powierzchnia zraszania oraz regulowany promień z dopasowanym opadem redukują konieczność wymiany dysz.

Małe dawki wody pozwalają zaprojektować system z mniejszą ilością zaworów i mniejszymi przekrojami rur niż w przypadku tradycyjnych dysz.

MP Rotator ułatwia zaprojektowanie systemu i użytkowanie go poprzez możliwość dopasowania dawek wody.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY:

- ***Lepsza wydajność** - wielotorowe strumienie zapewniają doskonałą jednolitość.
- ***Dopasowany opad** - automatycznie dopasowany opad nawet po regulacji kąta i zakresu pracy.
- ***Zmniejszenie ilości wody spływającej** - niska dawka opadowa zmniejsza ilość wody spływającej z terenów pochyłych i o

niskiej przepuszczalności wody.

***Technologia ROTATOR** - sprawdza się w trudnych warunkach rolniczych.

***Lepsza ochrona przed zanieczyszczeniami** - "podwójne wynurzenie" przepłukuje zraszacz podczas uruchamiania i kończenia pracy.

***Szybka i łatwa regulacja** - łatwa regulacja kąta i zakresu pracy aż do 25% bez wymiany dyszy.